

はんだづけ、はじめのいっぽ

はんだ (0.8mm)



はんだごて (こて)



あつい




ジューと焼ける
やきにくの鉄板
300度くらい

ニッパー (小型)



1. 部品を見つける


R1 の抵抗 (ていこう)
黄、むらさき、茶、金




2. ゆびでまげる
コの字型に



3. 基板にさしこむ
白字 R1 をさがそう




4. 少しまげて
うらがえす




1. こてであたため

基板に 5 秒押しあてる
(鉛筆のように立てて持つ)




2. はんだをとかす

とけなければ 1 へ
(2mm くらい)




3. はんだはなす




4. こてはなす

(こて台に戻す)



1. かならず指で線をおさえる
(ハリガネで目を刺さないように)



2. ニッパーで線を切る
(三角のちょっと上)



3. 1つ、できあがり!
★部品は向きに気をつけよう

動画で見る→

